

保護者各位

中津北高等学校  
校長 秋好 寿紀

ブロック塀への対応について（お知らせ）

梅雨の候、皆様方におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、先週の6月18日（月）に大阪府北部を震源とする地震が発生したことに伴い、小学校のブロック塀が崩壊し、女子児童が亡くなるという痛ましい事故が発生しました。




この事故を受け、早速、本校敷地内のブロック塀について調査したところ、下記の2箇所が危険なブロック塀であると判断しました。

今後は、県の建築技術職員による安全点検を実施した上で、その結果に基づき、撤去や修繕を進めていく予定です。

つきましては、先週の22日（金）に生徒全員に対して、下記2箇所のブロック塀に近づかないよう指導を行ったところですが、ご家庭でも通行には気をつけるようにご指導いただきますようお願い申し上げます。

また、万一、地震の時には学校内外を問わずブロック塀から離れるようお願いください。

記

危険箇所①	危険箇所②
<p>体育館北側民家との境界</p>	<p>校門両側の岩状ブロック</p>
<p>建築基準法施行令により、ブロック塀の高さが1.2mを超える場合に3.4m以内ごとに必要な控え壁が無い。</p>  <p>体育館1階の自転車置き場への通路</p> <p>体育館</p>  <p>控え壁</p> <p>400mm以上 800mm以内 3.4m以内</p>	<p>建築基準法施行令による規定は無いが、コンクリート壁に岩状ブロックを貼り付けている。安全を確認するまで要注意。</p>  <p>玄関 事務室</p> <p>校門両側の壁に貼り付けている岩状ブロック</p>